

Погоджено  
Голова профкому

Затверджено

Наказ по

  

---

ЗОШ I-III ступенів  
№ від 201 р.  
Директор школи

  

---

## **ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ □ під час роботи на свердлильному верстаті**

### **1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1 До роботи на свердлильному верстаті допускаються особи, що пройшли інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці.

1.2.Нещасні випадки можуть трапитись при:

- відсутності або несправності засобів захисту;
- ненадійного кріплення деталі, інструменту;
- несправності електрообладнання, зокрема заземлення, занулення
- безладу на робочому місці.

1.3.Виконуйте ту роботу, яку доручив учитель.

### **2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ**

2.1.Одягніть спецодяг, застібніть його на всі ґудзики, заховайте волосся під головний убір

2.2.Перевірте надійність кріплення захисного кожуха передачі.

2.3.Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення, занулення < корпусом верстат

2.4.Надійно закріпіть свердло у патроні

2.5.Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

### **3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ**

3.1.Не користуйтеся свердлами із спрацьованими конусними хвостовиками.

3.2.Свердло до деталі поживайте плавно без зусиль і ривків тільки після того як шпindel

верстата набере повної швидкості. Забороняється під час свердління підтримувати руками

незакріплену деталь.

3.3.Будьте особливо уважними і обережними наприкінці свердління. Під час виходу свердла з матеріалу заготовки зменшіть подачу.

3.4.Щоб уникнути травм у процесі роботи на верстаті:

- не нахиляйте голови близько до свердла;
- не виконуйте роботи у рукавицях;
- не змащуйте і не охолоджуйте свердла за допомогою мокрих ганчірок;
- не гальмуйте руками патрон або свердло
- не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.5.При припиненні подачі електричного струму негайно вимкніть верстат

3.6.Перед зупинкою верстата відведіть свердло від деталі, після чого вимкніть електродвигун

### **4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ**

4.1.Після припинення обертання свердла приберіть стружку з верстата за допомогою щітки. Не змітайте руками і не здувайте стружку

4.2.Відокремте свердло від патрона і здайте верстат учителю

### **5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ**

5.1.При виявленні несправностей під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте безпосередньо вчителя.

5.2.У випадку одержання травми негайно повідомте про це учителя.

Інструкцію розробив учитель